

در موارد زیر به فکر مسمومیت با گاز منوکسید کربن باشید.


اگر تمام افراد خانواده یا تمام همکاران شما عالیم مشابهی داشتند.

وقتی شما به جای دیگری بروید آن عالیم از بین بروند (به طور مثال هنگامی که به مسافرت می‌روید سردد شما از بین می‌رود).

عالیم در یک فصل خاص از سال بروز پیدا می‌کنند (به طور مثال شما فقط در فصل زمستان دچار سردد می‌شوید).

در بروخورد با موارد مسمومیت با گاز منوکسید کربن چه باید کرد؟

* در صورت مواجهه با مصدومان، سریعاً آنها را از محیط خارج کنید و با اورژانس تماس بگیرید.



پیشگیری از مسمومیت با گاز منوکسید کربن

از بخاری های مستعمل و فرسوده بدون دودکش یا دارای دودکش نامناسب و غیر استاندارد استفاده نکنید.

توجه داشته باشید، استفاده از بخاری های بدون دودکش به هیچ وجه از تولید گاز منوکسید کربن جلوگیری نمی کند.

قبل از راه اندازی وسایل گرمایشی، از سلامت مسیر دودکش ساختمان و بدون ترک و نشتی بودن آن اطمینان حاصل نموده و از اتصال مناسب و صحیح لوله بخاری و آبگرمکن به دودکش دیواری اطمینان حاصل نمایید.

تمام دودکش ها باید وسیله انتہایی ضد باد (کلاهک) مناسب داشته باشد.

ضمن ایجاد تهویه مناسب جهت آشپزخانه و حمام منزل، از نصب آبگرمکن در حمام و نیز روشن کردن شعله های اجاق گاز در آشپزخانه جهت گرم نگه داشتن محیط داخل خانه جدا

YOUR LOGO HERE

اگر فضای منزل خود را با شوفاژ و سیستم حرارت مرکزی گرم می کنید درز بندی و بستن منافذ درها و پنجره ها به منظور جلوگیری از اتلاف حرارتی بالاملانع است اما درصورتی که از بخاری های گازسوز به منظور گرمایش محیط استفاده می کنید حتماً مختصراً تهویه از طریق در یا پنجره در فضا ایجاد نمایید و از درز بندی و بستن كامل منافذ خودداری کنید.

لوله های آکاردئونی به دلیل انعطاف زیاد و جدا شدن از دیوار یا بخاری از جای خود خارج می شوند . بنابراین از استفاده این لوله ها جدا خودداری نمایید.

مسیر خروج دود (دودکش) را به وسیله چراغ قوه یا طناب و سنگ بررسی نمایید تا از مسدود نبودن راه آن اطمینان یابید . (خصوص در استفاده از شومینه).

از انتخاب بخاری های بدون دودکش برای منازل جدا خودداری کنید.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت بهداشت



سمومیت با گاز منوکسید کربن

مقدمه

با توجه به استفاده از وسایل گرمایشی در نیمه دوم هر سال آمار تلفات مسمومیت با گاز منوکسید کربن در این مدت با رشد قابل توجهی همراه است.

مشخصات گاز منو اکسید کربن:

گاز منو اکسید کربن بی رنگ و بی بو بوده و عمده ترین منبع تولید این گاز سوختن ناقص نفت و گاز است ولی اصولاً در اثر احتراق هر نوع ماده سوختنی خصوصاً در محیط های در بسته و فاقد اکسیژن ممکن است تولید شود.



علائم مسمومیت با گاز منو اکسید کربن

سردرد

سرگیجه

خمیازه کشیدن بیش از حد

تهوع و استفراغ و احتمالاً درد شکمی و

سپس حالت بیهوشی، تشنج و اغما می باشد

در بیماران مبتلا به ناراحتی های قلبی ممکن است تشدید بیماری یک علامت هشدار دهنده باشد.

از سایر علایم مسمومیت می توان به:

حالت خواب آلودگی شدید، کسلی، خستگی

سفتی عضلات

کاهش قدرت عضلانی

افراش تعداد تنفس

کاهش فشار خون

و گاه تنگی مردمک ها اشاره کرد.

کبودی دست، دور لب ها و نوک انگشتان از علایم پایانی مسمومیت با گاز CO به شمار می روند.

ترکیب منوکسید کربن با خون

آن جا که تمایل این گاز برای ترکیب با هموگلوبین خون ما ۲۵۰ برابر بیش از اکسیژن می باشد لذا با بالا رفتن درصد آن در هوای اتاق، به سرعت باعث ایجاد مسمومیت خواهد شد و اکسیژن رسانی به بافت های مختلف بدن از جمله مغز و قلب را دچار اختلال می نماید که به علت بی رنگ و بی بو بودن این گاز، ممکن است وجود آن در محیط تا زمان ایجاد علایم مسمومیت شدید مورد توجه واقع نشود.

