

## ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: ضد عفونی پروب سونوگرافی

### با سلام و احترام

با توجه به شیوع بیماری کوید-19 و به منظور پیشگیری از ابتلای مادران و کادر درمانی، طبق توصیه های انجمن رادیولوژی ایران در خصوص ضد عفونی کردن تجهیزاتی مانند پروب سونوگرافی (شکمی)، پروب فتال مانیترینگ و یا NST موارد زیر به اطلاع می رسد:

1. حتی الامکان از تماس مستقیم دست بیمار و کارکنان با دفترچه بیمه، نسخه و برگه های کاغذی خودداری شود.
2. به هر بیمار ماسک و دستکش، گان و ملحفه یک بار مصرف داده شود.
3. وقت دهی به نحوی مدیریت شود که زمان انتظار در بخش سونوگرافی به حداقل برسد و در سالن انتظار رعایت حداقل فاصله یک متر بین مراجعین الزامی است.
4. استفاده از آب خوریهای عمومی ممنوع می باشد.
5. پزشکی که سونوگرافی (یا پروسجرهای دیگر) را انجام می دهد دستهای خود را شسته و ضد عفونی نماید و ماسک و دستکش استفاده نماید
6. شکم بیمار با الکل 70 درجه تمیز و خشک شود
7. پروب سونوگرافی در داخل پوشش مانند دستکش نایلونی قرار داده شود و سونوگرافی انجام شود نکته : در صورتی که امکان تهیه شیلد پلاستیکی (مشابه شیلد پروب لاپاروسکوپی) فراهم است، برای هر بیمار باید پروب سونوگرافی با شیلد پلاستیکی پوشانده شود و پس از اتمام سونوگرافی، شیلد تعویض شود
8. پس از اتمام سونوگرافی و پاک کردن ژل باقیمانده، مجدداً شکم بیمار با الکل 70 درجه تمیز شود و نیازی به خشک کردن ندارد
9. در صورتی که بیمار پس از انجام سونوگرافی یا پروسجرهای دیگر به منزل مراجعت می نماید به بیمار توصیه شود که پس از ورود به منزل، استحمام نماید

دکتر علیرضا رئیسی  
معاون بهداشت